



5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e  
 < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e  
 < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e  
 < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e  
 < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>;  
 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>;  
 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e  
 < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>;  
 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e  
 < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @helmond.nl>

**Onderwerp:** Coronavirus gevonden in Tilburgs rioolwater

Beste collega's,

Vandaag staat in het Eindhovens Dagblad het volgende bericht;

Coronavirus gevonden in Tilburgs rioolwater door ontlasting van patiënten.

In rioolwater in Tilburg en Amsterdam en bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Loon op Zand is het coronavirus gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Sommige patiënten met COVID-19 hebben het virus in de ontlasting, wat via de toiletten in het riool terecht komt.

**Het RIVM waarschuwt mensen die met afvalwater werken. „Mensen die met afvalwater werken, moeten direct contact met en het inslikken en het inademen van nevel van afvalwater vermijden. Dit betekent dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen die bij de werkzaamheden passen.” Volgens het RIVM lopen zij geen risico als ze beschermende kleding dragen en zich houden aan de hygiënevoorschriften.**

Te nemen maatregelen;

- Dit houdt voor landmeten in dat ze tijdelijk geen revisiemeting meer doen bij putten die al in gebruik zijn.
- Revisiemeting voor nieuw aan te leggen riool wel, omdat deze ten tijde van meten nog niet in gebruik zijn.
- Vermijd contact met rioolwater, is dit niet mogelijk draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Let op bij het open van inspectieputten. Ten gevolge van temperatuurverschillen kan er verdamping optreden. Houdt afstand totdat de verdamping is geëindigd.
- Maak aannemers die werken aan riolering of gemalen bewust van de risico's.
- <https://www.riool.net/nieuws/welke-persoonlijke-beschermingsmiddelen-bij-werken-aan-afvalwater->
- <https://www.verenigingafvalbedrijven.nl/nieuws/coronavirus-in-afvalwater-levert-geen-risico-op-besmetting>

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Postbus 950, 5700 AZ Helmond  
 Weg op den Heuvel 35, 5701 NV Helmond  
 Tel. (0492) 5.1.2e Mob. (06) 5.1.2e

<https://www.helmond.nl/werkenbij>

Minder printen is beter voor het milieu

\*\*\*\*\*

Op dit bericht is de proclamer van de gemeente Helmond van toepassing [www.helmond.nl/Actueel-Proclamer](http://www.helmond.nl/Actueel-Proclamer)

\*\*\*\*\*