

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl]
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl]
From: Steingrover
Sent: Thur 10/29/2020 11:18:13 AM
Subject: Re: FW: Biosafety cabinet
Received: Thur 10/29/2020 11:19:18 AM

Best (10)(2e)

Voor de beoogde handeling, een enkelvoudige sample transfer van primaire buis naar Genexpert cartridge volstaat een Class I biosafety cabinet. Een Class II BSC heeft een andere airflow die schone lucht binnen de BSC verstrekt maar is in simpele uitvoering qua BSC identiek aan Class I, beide verzorgen bescherming door de lucht naar binnen te zuigen en gefilterde lucht terug te geven.

De laboratorium ruimte zelf kent weinig ventilatie en is met de prikkruimte die deel uitmaakt van de laboratorium ruimte niet optimaal. Personen met mogelijk COVID-19 komen binnen in het lab. Maskers zijn nodig tijdens de prik-uren.

Verder is het eigen personeel inmiddels immuun voor COVID-19 want doorgemaakt, alhoewel het onzeker is hoe lang de immuniteit zal duren en de zeldzame herinfectie is beschreven natuurlijk.

Ik ken niet de formele classificatie van de geleverde cabinets maar op het oog is het een class I met dus voldoende bescherming. Mits goed onderhouden en vrij van storing zijn van de werkzaamheden in deze cabinet geen verhoogd risico voor COVID-19 te duiden. Een verzoek om een class II wat bescherming van het sample zou toevoegen lijkt niet logisch.

vriendelijke groet,

(10)(2e)

On 10/29/2020 5:52 AM, (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) wrote:

Hoi (10)(2e)

Jij kent de situatie ter plekken het beste. Het kabinet is met een Hepafilter uitgerust, maar volgens de lokale staf daar die blijkbaar inlichtingen hebben ingewonnen niet geschikt voor deze toepassing. Kun jij hier helderheid in verschaffen en adviseren?
 Met dank en vriendelijke groet,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@statiagov.com>
Sent: donderdag 29 oktober 2020 02:22
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@gmail.com>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@statiagov.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@sabagov.nl>
Subject: Biosafety cabinet

Beste collega's,

Graag jullie aandacht en advies voor de geleverde biosafety cabinet;

De afgelopen dagen hebben de laboranten van ons zich verdiept in de biosafety cabinet die begin september in gebruik werd genomen.

Zij concluderen dat het gestuurde type cabinet niet zou voldoen om de covid testen daarin voor te bereiden.

Verder vragen zij zich af of de negatieve druk en de ingebouwde filter ook goed functioneren.

De bezorgdheid is groot over de mate van veiligheid van deze cabinet. In aanhechting de handleiding die gestuurd was en een filmpje die ze hebben gemaakt. (aparte email)

Tot het advies van het RIVM, zullen we voorlopig geen covid testen hier uitvoeren.

Hoor graag spoedig.

Groet,

(10)(2e)

Kind regards,

(10)(2e)

*St. Eustatius Health Care Foundation/
Public Health Department.
St. Eustatius/Dutch Caribbean.*

Tel:

(10)(2e)

Mob:

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability