

Links (in blauw) staan de mogelijke oorzaken van dit risico met daarbij de mogelijk preventieve maatregelen. Vetgedrukte oorzaken zijn oorzaken die eventueel van toepassing zouden kunnen zijn op de casus uit het rapport. We hebben onderzocht of de mogelijke maatregelen om het risico te beheersen (= gevolgen te voorkomen) genomen zijn.

Lichtgroen: Dit zijn maatregelen van Dental Clinics, die nu genomen worden binnen het KMS van Dental Clinics (dit was niet mogelijk ten tijde van de behandeling, omdat de praktijk toen nog geen Dental Clinics was).

Rechts (in rood) staan, zoals de Bowtiemethode dit voorschrijft, de mogelijke consequenties als het risico niet beheerst wordt of er onverhoopt toch iets niet goed gaat. Dan kunnen herstelmaatregelen (in paars) genomen worden. Mocht dit van toepassing zijn op de casus, dan is dit ook vetgedrukt aangegeven.

Risico 1: gebrek aan kennis en competenties medewerker

[illegible]

Risico 3: complicatie, incident, calamiteit

[illegible]