



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

### Eindbeoordelingsformulier - Isolatiejassen & Schorten

Lotnummer	A091b
-----------	-------

Waterkolomtest
<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> Niet van toepassing

Naadlekkage
<input type="checkbox"/> Pass <input checked="" type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> Niet van toepassing


Druppeltest
<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> Niet van toepassing

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

#### Eindbeoordeling

Datum 7-7-20	
Artikelnummer VWS <input type="checkbox"/> 810 (Maat S) <input type="checkbox"/> 811 (Maat M) <input type="checkbox"/> 812 (Maat L) <input checked="" type="checkbox"/> 813 (Maat XL) <input type="checkbox"/> 814 (Maat XXL) <input type="checkbox"/> 940 (Haltershorten) <input type="checkbox"/> 941 (Haltershorten lange mouw)	Quality Check: <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
Algemene bevindingen: Geen documentatie  Afkeur op naadlekkage	

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen.



## Beoordelingsformulier - Waterkolom

Datum	2-7-2020
Inkoopnummer (indien bekend)	305623
LOT-nummer of X-nummer	A0915
Productsoort	2106tegs

## Indicatieve druppel test jas

 PASS FAIL

## Indicatieve naadlekkage test jas:

 PASS FAIL, plek van de naadlekkage..... *pd/s*

## Waterkolomtest

Er worden twee jassen getest, deze worden elk in drie stroken geknipt en gemeten.


Meting	Resultaat > 18 cmH2O
1	718
2	718
3	718
4	718
5	718
6	718
Gemiddelde	718
Standaarddeviatie	

## Uitslag waterkolomtest

 PASS FAIL

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

*Check list  
Zie A091A*





## Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: \_\_\_\_\_ NEELEVAT  
 Datum: 29-06-2020  
 Aantal inkooporder/pakbon \_\_\_\_\_ Lotnummer <sup>0913</sup> ~~A013~~ XL

Aantal pallets	16
Totaal stuks	20.480
Aantal samples	3
Totaal aantal na samples	20.477
Aantal per pallet	1280
Aantal per doos	80
Aantal per verpakkingseenheid	1

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA /  
NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam: \_\_\_\_\_

Paraaf: \_\_\_\_\_

Artikelnummer: 813

Inkooporder nummer

305623

LCH-nummer

5.1.1c

exp. date: ??

Kwaliteitscontrole RIVM

JA /  
NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

-

Ingeboekt door:

